

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»

Ян Д.А.

А К Т

О выполнении работ

« 30 » марта 2020 г.

г. Севастополь

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезде (обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дверей лифтовых кабин) по

адресу: Ап. Шенюков, д. 1

д. 59 Архангельского п.д. д. 1

Мастер участка

Короткова Е. П.

Собственник кв. № 12 Новосиверский д. 1

д. 30 Ветеринарный д. 1

АКТ

приемки выполненных работ после
проведения текущего ремонта в доме

№ 2 по ул. Шенюков

от « 30 » 03 2020 г.

г. Севастополь

Мы, нижеподписавшиеся: Главный инженер ГУПС «УК «Стрелецкая бухта» Гречишкина Е.А. мастер участка _____,

Составили настоящий акт в том, что произведены работы обработка Т. Шенюков
дезраствором Перил, почтовых ящиков, входных

Главный инженер

Мастер

Исполнитель

Собственник кв. №

Гречишкина Е.А.

Гречишкина

Светличенко

Шенюков

78

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»
Ян Д.А.

А К Т

о выполнении работ

« 30 » 03 2020 г.

г. Севастопол

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезде
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дверей
лифтовых кабин) по

адресу: Дм. Ульянов 3 кв 21 Щеминские

Мастер участка

Кур Короткова Е.И.
Зел

Собственник кв. № 21

кв 3
кв. 28
кв. 1

кв 22 Щеминские

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»
Ян Д.А.

А К Т

о выполнении работ

« 30 » 03 2020 г.

г. Севастопол

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезде
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дверей,
лифтовых кабин) по

адресу: ул. Дм Ульянова 4

Мастер участка

Щеминские Е.А.

Собственник кв. №

1 под. Кальной И.М.
2 под. Корниченко Ю.В.
3 под. Назаренко Е.С.

АКТ

приемки выполненных работ после
проведения текущего ремонта в доме

№ 6 по ул. Гречихина

от « 30 » 03 2020 г.

г. Севастополь

Мы, нижеподписавшиеся: Главный инженер ГУПС «УК «Стрелецкая бухта» Гречишкина
Е.А. мастер участка _____,

Составили настоящий акт в том, что произведены работы от работ уфразов
дом перил, почтов ящиков, ручек входных дверей


Главный инженер

Гречишкина Е.А.

Мастер

Исполнитель

Собственник кв. №



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»

Ян Д.А.

А К Т

о выполнении работ

« 30 » 03 2020 г.

г. Севастополь

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезде
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дверей,
лифтовых кабин) по
адресу: Д.ч. Ямское, 5

Мастер участка _____

Собственник кв. № _____

кв 21 Мебель
кв 29 Платформа
кв 31 Дача
кв 4 Лодка

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»
Ян Д.А.

А К Т

о выполнении работ

« 30 » марта 2020 г.

г. Севаст

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезде
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дверей
лифтовых кабин) по

адресу: Д.м. Ульянова, 7

кв. 22 Железнодорожная ул. 11

Мастер участка

Курт Короткова Е.Г.

Собственник кв. № 2 Кирьянов Г.В.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»
Ян Д.А.

А К Т

о выполнении работ

« 30 » 03 2020 г.

г. Севаст

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезде
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дверей
лифтовых кабин) по

адресу: Д.м. Ульянова - 8 п. 1, 2,

Мастер участка

Курт Короткова Е.Г.

Собственник кв. № 1 Журач

кв. 8 Домашева ул. 11

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая»

А К Т

О выполнении работ

« 30 » 03 2020 г.

г. (

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в по
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных
лифтовых кабин) по
адресу: г. Ульянов, 10

Мастер участка

Короткова Е.

Собственник кв. № 3 Матвеев Борисовская

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая»

А К Т

О выполнении работ

« 30 » марта 2020 г.

г

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в п
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных
лифтовых кабин) по
адресу: д.м. Ульяновск д. 9

Мастер участка

Кур Короткова Е

Собственник кв. № 27 Матвеев Борисовская
кв. 2. Кузнецов А.А.

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бу»

Ян Д.

А К Т

О выполнении работ

« 30 » апрель 2020 г.

г. Севастополь

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезд
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дв
лифтовых кабин) по
адресу: Д.м. Чернышова, 11

Мастер участка

№ 125 Вилл Задескиг

Собственник кв. №

№ 54 Трехдуба А.А. Жу

Короткова Е.Г

Дроздов Ю.А. Жу
№ 42

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая б

Ян,

А К Т

О выполнении работ

« 30 » апрель 2020 г.

г. Севастополь

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подде
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных
лифтовых кабин) по
адресу: Д.м. Чернышова, 11

Мастер участка

№ 36 Суков Жу

Собственник кв. №

114 Жу Т.Е.
кв. № 4 Шинкина Жу -

Короткова Е.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бухта» Ян Д.А.

А К Т

о выполнении работ

« 30 » марта 2020 г.

г. Севастополь

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезде (обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дверей лифтовых кабин) по адресу: Дом. Шевченко, д. № 19

Мастер участка

Короткова Е.Г.

Собственник кв. №

19

Татьяна Букина

А К Т

приемки выполненных работ после
проведения текущего ремонта в доме
№ 16 по ул. Шевченко

от « 30 » 03 2020 г.

г. Севастополь

Мы, нижеподписавшиеся: Главный инженер ГУПС «УК «Стрелецкая бухта» Гречишкина Е.А. мастер участка _____,

Составили настоящий акт в том, что произведены работы по обработке перил, ручек входных дверей лифтовых кабин

Главный инженер

Гречишкина Е.А.

Мастер

Исполнитель

Собственник кв. №

148

М.И. Букина

М.И. Букина

АКТ

приемки выполненных работ после
проведения текущего ремонта в доме

№ 16 по ул. Григорьев

от «30» 03 2022г.

г. Севастополь

Мы, нижеподписавшиеся: Главный инженер ГУПС «УК «Стрелецкая бухта» Гречишкина
Е.А. мастер участка _____

Составили настоящий акт в том, что произведены работы обработка поверхностей
и т.д. периметр, вход, крыша

Главный инженер _____

Гречишкина Е.А.

Мастер _____

Исполнитель _____

Собственник кв. № 91

№ 115 Андрей Е. Ч. - Андрейко В.И.

АКТ

приемки выполненных работ после
проведения текущего ремонта в доме

№ 16 по ул. Д. Ульянова

от «30» марта 2022г.

г. Севастополь

Мы, нижеподписавшиеся: Главный инженер ГУПС «УК «Стрелецкая бухта» Гречишкина
Е.А. мастер участка _____

Составили настоящий акт в том, что произведены работы удаление
первого этажа и входной группы

Главный инженер _____

Гречишкина Е.А.

Мастер _____

Исполнитель _____

Собственник кв. № 4

Турбуллетка И.З.
№ 23 Андрей

АКТ

приемки выполненных работ после
проведения текущего ремонта в доме

№ 16 по ул. Григорьев

от « 30 » 03 2020 г.

г. Севастополь

Мы, нижеподписавшиеся: Главный инженер ГУПС «УК «Стрелецкая бухта» Гречишкина
Е.А. мастер участка _____

Составили настоящий акт в том, что произведены работы обработка держателей
на перилах, почтовых ящиках, ручках входных дверей, поручнях

Главный инженер _____

Мастер _____

Исполнитель _____

Собственник кв. № 43/Калмыкова/Оксана

Гречишкина Е.А.

59
77 Савинова Е.В.

Директор ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»

А К Т

о выполнении работ

« 30 » 03 2020 г.

г. Севастополь

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъезде
(обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дверей
лифтовых кабин) по
адресу: Григорьев 18

Мастер участка Е.Р. Коротков

Собственник кв. № 4

И.В. Касова

Директор ГУПС «УК «Стрелечкая бу»

«УТВЕРЖД

Ян Д.

А К Т

о выполнении работ

« 30 » март 2020 г.

г. Сева

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подъез (обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных дв лифтовых кабин) по адресу: Д.м. Улыкоба, д. 20

Мастер участка

Короткова Е.Г

Собственник кв .№ 4 Юрди

Директор ГУПС «УК «Стрелечкая б

«УТВЕРЖ

Ян

А К Т

о выполнении работ

« 30 » апрель 2020 г.

г. Се

Акт составлен о выполнении дезинфицирующих работ в подь (обработка дезраствором перил, почтовых ящиков, ручек входных , лифтовых кабин) по адресу: Д.м. Улыкоба, 22

подъезды 1, 2, 3, 4

Мастер участка

Короткова Е.Г.

Собственник кв .№ 21

Изм А.С.